

ТИП КРАСКИ	ВУУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ является желеобразным по состоянию, легконаносимым, лессирующим средством для защиты древесины. Предназначено для наружных поверхностей. Впитывается в древесину. Содержит вещества, препятствующие образованию гниения и синевы.
ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначено для новых и ранее обработанных защитными средствами для древесины, деревянных поверхностей, например, поверхностей из бревна, стены, окна, оконные рамы, причалы и заборы.
СПЕЦСВОЙСТВА	Не подходит для нанесения на поверхности, ранее покрытые защитными дисперсионными средствами для древесины или средствами на масляной основе, а также покрытия теплиц и помещения для скота.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	Прим. 18 объемных %	
Практическая укрывистость	Распиленная доска	5 - 8 м ² /л
	Строганная доска и бревно	9 - 12 м ² /л
Плотность	прим. 0,8 г/мл	
Время высыхания, +23°C	Повторная обработка - на следующий день.	
Разбавитель, очистка инструментов	Наносится неразбавленным. Инструменты немедленно вымыть после работы моющим средством ТЕКНОСОЛВ 1621.	
Глянец	Степень блеска не может быть определена. Вещество впитывается в поры древесины.	
Цвета	Бесцветный и лессирующие цвета средств для защиты древесины.	
Атмосфероустойчивость	Хорошая	

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.
ВНИМ.! По поводу риска самовоспламенения, отходы изделия следует собирать в отдельное место и хранить герметично, например, намоченными водой до уничтожения, или отходы необходимо сжигать. Погружение в воду также рекомендуется. См. параграф 7.1 в паспорте по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

С обрабатываемой поверхности удалить отслаивающийся и неплотно держащийся материал, грязь и пыль с помощью стальной щетки, щетки для мытья или стального скребка.

Обработка

Пораженные плесенью поверхности, вымыть моющим средством РЕНСА Хомепесулиуос. После мытья поверхности тщательно промыть водой и дать высохнуть.

Перед использованием и во время использования ВУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ тщательно перемешать.

Наносить кистью, щеткой или распылителем.

На необработанную деревянную поверхность ВУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ наносится в 1 - 2 слоя в зависимости от силы цветового оттенка и желаемого конечного результата. Наносить ровно и непрерывно по всей длине поверхности бревна или доски во избежание разнотонности окраски на стыках. Особенно тщательно обработать торцевые поверхности. Первое нанесение рекомендуется выполнять кистью. При нанесении распылителем поверхность завершить кистью. Первое нанесение кистью также можно выполнять бесцветным ВУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ. Применение только бесцветного защитного средства не рекомендуется.

Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.

Во время обработки и высыхания защитного средства для древесины, температура воздуха, поверхности и защитного средства должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
