

ТИП КРАСКИ Полуглянцевая, желеобразная, уретано-алкидная краска. Полуглянцевая.**ПРИМЕНЕНИЕ** ФУТУРА 40 подходит для нанесения на деревянные и загрунтованные металлические поверхности, как внутри, так и снаружи помещений, в качестве поверхностной краски. Обычными объектами применения являются: оконные рамы, двери, стены и потолки на кухнях и в ванных комнатах, а также садовая мебель, сельскохозяйственные машины и приспособления и т.д.

Избегать применения темных цветов на открытых площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Содержание сухих веществ** Прим. 53 объемных %**Летучие органические вещества (VOC)** Допустимые значения EU VOC (кат A/d): 400 г/л 2007. VOC изделия: макс. 400 г/л.**Практическая укрывистость** Однослойное нанесение на гладкую поверхность: 8 - 12 м²/л**Плотность** прим. 1,3 г/мл**Время высыхания, +23°C / 50 % RH****- на ощупь** через 4 часа
- нанесение следующего слоя на следующий день**Разбавитель, очистка инструментов** ТЕКНОСОЛВ 1621 или при нанесении распылителем ТЕКНОСОЛВ 9500.**Глянец** Полуглянцевая**Цвета** Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**См. паспорт по технике безопасности.
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости, или отходы следует сжигать. Погружение в воду также рекомендуется. (См. параграф 7.1. в паспорте по технике безопасности.)**См. на обороте**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой.
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором РЕНСА
Мааларинпесулиуос и тщательно промыть водой.
Удалить хрупкий и неплотный слой краски.
С металлических поверхностей удалить ржавчину стальной щеткой.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль
после шлифования.
Пазы и трещины заделать шпатлевкой СИЛОРА А. Поверхность отшлифовать и
удалить пыль.

Грунтовка

Металлические поверхности грунтовать: стальные поверхности грунтовать
антикоррозионной краской ФЕРРЕКС или ФЕРРЕКС МЕТАЛЛИПОХЬЯ, алюминиевые и
оцинкованные поверхности грунтовать антикоррозионной краской ФЕРРЕКС.
Неокрашенные деревянные поверхности и поверхности древесно-стружечных плит, а
также поверхности, окрашенные алкидными, масляными или каталитными красками
грунтовать адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3.

Нанесение

Краска по своему состоянию является желеобразной, поэтому, ее следует тщательно
перемешивать перед нанесением.
Краску наносить кистью, валиком или распылителем.
Подходящее сопло безвоздушного распылителя 0,011 - 0,013".
Для нанесения распылителем краску разбавить на 5 - 15 объемных % разбавителем
ТЕКНОСОЛВ 9500.
Возможное следующее нанесение выполнять, когда краска высохнет на следующий
день.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания
краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше
+5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.